



수신: 각 팀 대표자 및 관계자

신형 BMW S1000RR 캘리퍼 교체 관련

1. KSB1000 클래스 및 KSB1000N 클래스에 출전하는 참가 차량 중 '2019년식 이후 BMW S1000RR' 차량에 대해 다음과 같은 부품의 교체가 허용됩니다.
 - 대상 차량 부품: 2019년식 이후 모델 BMW S1000RR 프론트 캘리퍼
 - 교체 가능 부품: 2018년식 이전 모델 BMW S1000RR 프론트 캘리퍼



2. 교체 허용 이유는 해당 모델 캘리퍼의 리콜이 현재 미조치 상태인 관계로 KMF 기술위원회의 결정에 따라 구형 캘리퍼의 교체 사용이 임시 승인되었습니다.

2020년 10월 6일
대한모터사이클연맹 KMF
기술위원회